ヒータープレス

真空チャンバー付きウェーブヒータープレス寸法図


三方安全カバー（引抜き鋼板）
1リアセンサー
LSドック
真空チャンバー
2色パトライト（ブザー付）
制御Box
起動SW
油圧ユニット内蔵（1.5kw）
真空ポンプ内蔵（210w）
φ100（M20）アジャスターフット
400kN
70
680
30
300
70
350
700
(1480)
(780)
250
57
193
350
(1620)
(1130)
700
350
410
700
1150

概略仕様

1．成形能力		4～400kN
2．成形速度（インバータ周波数10～60Hz時計算値		
上昇	無負荷時	3～19　mm／秒
	負荷時	0.4～2.4　mm／秒
下降		5.4～32.4 mm／秒
3．ヒーター		単相200v．1.5kw×2（上下）
4．温度制御範囲		常温～200℃
5．冷却方式		自然冷却
6．真空チャンバー		真空度 Max．30Torr
7．電源		三相200V．50/60Hz．1．5
8．塗装色		指定色
9．質量		約 1100 kg

ストローク荷重曲線図

400kN ウェーブヒータープレス（N5008-00）
ストローク／荷重 線図



注 1．SD1、SD2は、W1、W2の位置値を設定します。
2．真空引きを行わないときは、タイムT1を"00"にします。
その時自動的に、タイムT4は"01"にセットされます。
3．下降待機時は、自動的に真空開放弁が開きます。

操作パネルレイアウト図


操作パネル
温度調節計 上
温度調節計 下

操作電源……………………白ランプ　メイン電源切入で点灯
準備完了……………………2位置モーメンタリセレクタ 自照式SW　入で点灯
非常停止SW…………………赤色φ30 メカロック式（ランプ付、出力電源遮断、準備SWランプ消灯）
運転モード切替……………2位置セレクタ 自照式SW　自で点灯、自動サイクル作動
開始SW………………………モーメンタリSW（黒）
下降SW………………………モーメンタリSW（黒）
真空ポンプ…………………3位置セレクタ 自照式SW　入で点灯
上下ヒーター………………2位置セレクタ 自照式SW　入で点灯
異常発生にてパトライト ブザーの点滅と停止SWあり

三庄インダストリー株式会社

〒578-0901 大阪府東大阪市加納４丁目11-1

E-mail：tommy-yama@sanshoindy.com　　TEL：072-966-4613　FAX：072-966-4615