


トルネードミル

粉碎手順

■ 回収容器にエア抜き用袋をセットします（先端を結んでおきます）。



■ 投入容器から原料を投入し ON スイッチを入れます（投入口寸法：2cm）



■ 粉碎完了後、回収容器内及びエア抜き用袋から粉碎物を取り出します。



分解手順

投入容器押さえネジを外します。



回収容器を外します。



粉碎刃をスパナなどで外します。

